



TOMASZ JEFIMOW

Zapory przeciwolejowe wchłonęły plamę. Nie doszło do skażenia Wisłoka.

KROSNO Wyciekł płyn hydrauliczny Plama na Wisłoku

*Wit. Wit.
16.01.2011*

Oleistą substancję zauważono wczoraj przed południem w okolicy mostu przy ul. Okrzei, w centrum miasta. Strażacy rozłożyli specjalne zapory do unieszkodliwiania zanieczyszczeń.

Substancja przedostała się do rzeki ze studzienki odwadniającej na terenie manewrowym MPGK.

- Prawdopodobnie był to płyn z układu hydraulicznego jednego z pojazdów, nienależącego do MPGK - mówi Krzysztof Smerecki, naczelnik

wydziału ochrony środowiska UM. - Studzienki powinny go zatrzymać. Będziemy badać, dlaczego tak się stało.

Akcja oczyszczania trwała ok. 2 godzin, uczestniczyły w niej trzy zastępy PSP.

- Ilość substancji, która wyciekła do Wisłoka, była niewielka, ale rozpląnęła się po powierzchni wody, tworząc widoczne smugi na odcinku między kładką przy ul. Fredry a mostem przy ul. Okrzei - relacjonuje st. asp. Józef Baran z KM PSP w Krośnie.

ewg